

Before installation download the complete manual and read all instruction:

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.:

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-hl-t>



1

2" = 81
3" = 95

2" = W+162
3" = W+190

5x

Y

5x

H

a = b

b

a

C-PROFIL

1.1

1.2

1.3

1.4

F1

2

2.1

2.2

M

2.4

2x

A

X

Y

F

2x

2.3

H

Y

Max 18 Nm

2.5

F

C-PROFIL

Y

L ≤ 3000 mm	
X	X = H - HL
L > 3000 mm	
X	X = H - HL
Y	Y = 1/2 X

2.6

Y

Max 75 kg

B

2.7

Y

Max 18 Nm

B

2.8

F1

2.9

2x

Y

B

Max 18 Nm

2x

3

3.1

R

L

R

L

3.2

a

b

a = b

3.3

H

2x

Y

4

4.1

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

4.2 6x **E**

4.3 4x **C**

4.4

OPTION 5 mm

OPTION ~~5 mm~~

OPTION 7,5 mm

4.5 1, 2, 3

4.6 Min 60 mm

4.7

4.8 Max 12 Nm

4.9 4x **C**

4.10 4x **C**

4.11

OPTION **D**

4.12

OPTION **E**

4.13 $\frac{1}{3} X$, X

4.14

6
5
4
3
2
1

5

5.1

5.2 Max 12 Nm

5.3

5.4

5.5 a = 100 mm, a

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6

6.1

6.2

6.3

7

7.1 2x, **A**, $\phi 6,5$ mm, **X**

7.2

7.3 45 - 60 mm

